

# 云南欧亚乳业有限公司(二厂)

## 废水排放口

液在线分析仪，其适用性检测报告和环境保护产品认证证书、计量器具许可证三证齐全。

3、该设备于 2019 年 2 月安装完成，按照规范安装并进行了 72 小时调试检测和 168 小时试运行。在线监测数据于 2019 年 3 月 28 日与云南环境监测总站平台联网，经 6 个月运行数据良好，符合中试测试，并取得报

## 二、验收结论

二去南欧北查得公司(二) 考成拱排反白毡助监测设备的选型、安装、仪器站房建设、排污口规范化基本符合相关的建设规范，数据采集传输符合《污染源在线自动监控(监测)系统传输标准》(HJ212-2017)要求，比对检测结果符合验收评判要求。在线监测设备运行正常，建立了系统运行维护管理制度和人员岗位职责并上墙。运维管理记录基本齐全，验收组同意整改完善后通过验收。

## 三、建议及后续要求

1、补充完善站房标识牌，设备参数信息公示牌；

2、初期《京津冀污染源自动监控系统运维技术规范(试行)》规范和完善管理制度和运维台账；

3、通过查找发现超标排放数据报警的突发易排因素，加强废水外排施工乙管理；

4、按照危废管理规范做好废液的收集、储存和转移处置工作。

5、整改完成后的相关材料应精益求精并出产地环保部门备案。

6、加强在线监测设施的运维管理，确保在线监测设备正常稳定运行及检测数据真实可靠。杜绝擅自调整参数及其他监测数据弄虚作假行为。

# 签到表

时间:	2017.7.17	地点:	云南欧亚乳业有限公司(二厂)		
内容:	废水总排口污染源自动监控设施验收				
序号	姓名	单位	电话	备注	
1	在刚	云南欧亚乳业有限公司	13887235841	组长	
2	李... ..	云南欧亚乳业有限公司	1846...		
3	李... ..	云南欧亚乳业有限公司	13739699810		
4	蔡... ..	深隆环保	13888030180		
5	李... ..	云南深隆环保有限公司	13708706657	验收专员	
6	张家良	深隆环保	10889158068	运维员	